

**Freisetzungen von Schadstoffen durch Tätigkeit:
Gewinnung v. NE-Rohmetallen aus Erzen, Schmelzen v. NE-Metallen > 20 t/d od. > 4 t/d Pb und Cd**

Schadstofffrachten in kg/ Jahr

Jahr: 2007

Stand der Daten: 25.11.2025

Stoff	Freisetzungen in			Verbringungen
	die Luft	das Wasser	den Boden	mit dem Abwasser
Arsen und Verbindungen (als As)	-	-	-	346
Blei und Verbindungen (als Pb)	612	-	-	3.590
Cadmium und Verbindungen (als Cd)	-	-	-	2.960
Quecksilber und Verbindungen (als Hg)	-	-	-	288
Schwefeloxide (SOx/SO2)	353.000	-	-	-
Zink und Verbindungen (als Zn)	-	-	-	13.900