

**Freisetzungen von Schadstoffen durch Tätigkeit:
Aufbringen v. schmelzfl. metall. Schutzschichten bei Eisenmetallen > 2t/h**

Schadstofffrachten in kg/ Jahr

Jahr: 2010

Stand der Daten: 25.11.2025

Stoff	Freisetzungen in			Verbringungen mit dem Abwasser
	die Luft	das Wasser	den Boden	
Blei und Verbindungen (als Pb)	-	-	-	21
Kupfer und Verbindungen (als Cu)	-	-	-	70
Nickel und Verbindungen (als Ni)	-	-	-	22
Zink und Verbindungen (als Zn)	-	-	-	261