

**Freisetzungen von Schadstoffen durch Tätigkeit:
Vorbehandlung oder Färben von Fasern oder Textilien > 10 t/d**

Schadstofffrachten in kg/ Jahr

Jahr: 2008

Stand der Daten: 25.11.2025

Stoff	Freisetzungen in			Verbringungen
	die Luft	das Wasser	den Boden	mit dem Abwasser
Chrom und Verbindungen (als Cr)	-	-	-	53
Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC)	-	61.600	-	2.168.800
Gesamtposphor	-	-	-	5.880
Gesamtstickstoff	-	-	-	65.300
Kupfer und Verbindungen (als Cu)	-	-	-	1.054